

## **Termeni și condiții de garanție pentru capul de imprimare Print Head PF-03/04/05/06/10**

Sama Consul garantează capetele de imprimare vândute pe teritoriul Romania din seria PF-03/04/05/06/10 ("Print Head") în timpul perioadei de garanție. În cazul în care se constată că un cap de imprimare este defect în perioada de garanție, capul de imprimare va fi înlocuit fără alte costuri, exceptând cazul în care se constată nevoia și a altor consumabile și/sau piese de schimb, pentru cumpărator în conformitate cu acești termeni și condiții.

### **1. Perioada de garanție**

Această garanție este valabilă timp de un an (12 luni) după cumpărarea capului de imprimare - cumpărat împreună cu un produs al modelelor imagePROGRAF, imagePROGRAF PRO și imagePROGRAF TX ("Produs") sau separat – până cand contorul intern al masinii atinge  $1.0E + 12$  (1 trillion = milion  $\times$  milion) picături de cerneala (aproximativ 4 litri), oricare dintre acestea survine mai întâi.

Atât timp cât numărul lotului de cap în ecranul "Status Print" are ultimă cifră "A", contorul intern al picăturilor este sub  $1.0E + 12$ . După atingerea acestei cifre, ultima cifră se va schimba în "B" și/sau litere mai mari din alfabet, ceea ce înseamnă că acoperirea garanției a expirat.  $1.0E + 12$  semnifică aproximativ 1 trillion de picături de cerneală care trec prin capul de imprimare pentru mediul de aplicare și acest număr de picături de cerneală va fi citit de Canon la returnarea capului de imprimare defect la Canon, împreună cu documentația cerută conform clauzei 2 de mai jos.

Perioada de garanție pentru orice cap de imprimare de înlocuire nu va prelungi perioada de garanție a capului de imprimare defect.

### **2. Pentru a solicita o garanție**

O cerere de garanție poate fi făcută prin trimitere la adresa de email [service@sama.ro](mailto:service@sama.ro) și trebuie să contină următoarele:

1. o copie a dovezii date de cumpărare (a produsului sau a capului de imprimare, după caz)
2. în cazul capului de imprimare PF-03/04/05/06, fișierele Print Print și Print INF trebuie salvate înainte de înlocuirea capului și trimise ca atașament la adresa de email [service@sama.ro](mailto:service@sama.ro); detalii privind procedura de extragere a acestor fisiere vor fi trimise după caz separat pe emailul pus la dispozitie ca forma de comunicare de cumpărator.

În acest email trebuie introdus un scan sau poza a Nozzle Check Pattern care se obține din meniul de service: service mode > adjust > print pattern; asta dacă este posibila imprimarea acestui raport cu capul de imprimare defect.

În cazul capului de imprimare PF-10, scan sau poza a Nozzle Check Pattern obtinut din meniul de service: service mode > TEST PRINT> SERVICE NOZZLE CHECK este suficient. Dacă modelul iPF PRO nu poate imprima acest raport , avem nevoie de fișierele STATUS PRINT și PRINT INF salvate înainte de înlocuirea capului de imprimare defect conform procedurii de extragere a acestor fisiere ce vor fi trimise după caz separat pe emailul pus la dispozitie ca forma de comunicare de cumpărator.

3. În cazul în care informațiile mentionate mai sus nu pot fi obținute de la cumpărator sau prin acordare acces de la distanță și necesită deplasarea de personal tehnic în locație, acest serviciu se va factura în funcție de locația aparatului. În cazul în care cererea garantială este eligibila și aprobată, atunci factura respectivă se va storna.

4. În momentul primirii informațiilor mentionate la punctele de mai sus acestea vor fi supuse analizei și în termen de 7-10 zile lucrătoare vom reveni cu info privind înlocuirea garantială a capului de imprimare sau refuz garantial însotit de explicațiile de rigoare.

Capul de imprimare înlocuit garantial devine proprietatea Sama Consul și va trebui trimis la adresa indicată de Sama Consul în ambalajul original pe care marcajele de identificare sau numerele de serie originale să fie lizibile ( să nu fie îndepărtate sau modificate ).

### **3.Limitări**

Înlocuirea garantială este exclusă în cazul în care capul de imprimare este deteriorat ca urmare a:

1. Abuz, neglijenta, manipulare incorrectă, curățare necorespunzătoare, reparații sau modificări neautorizate ale capului de imprimare sau a produsului în care capul de imprimare este integrat, fluctuația curentului electric sau accident.

2. Utilizarea necorespunzătoare, inclusiv nerespectarea instrucțiunilor de instalare, operare, întreținere sau a condițiilor de mediu prescrise în manualul operatorului Canon sau în alte documente.

3. Utilizarea pieselor de schimb sau a consumabilelor (ex: cerneala), care nu sunt de origine CANON și recomandate pentru utilizare împreună cu produsul și/sau capul de imprimare.

În plus, această garanție nu se extinde la nici un cap de imprimare pe care marcajele de identificare sau numerele de serie originale au fost defecte, îndepărtate sau modificate.

6. Altele

Această garanție nu afectează drepturile legale ale clientului în conformitate cu legislația aplicabilă, nici drepturile clientului față de comerciantul cu amănuntul care decurg din contractul de cumpărare. În absența oricărei legislații în vigoare, această garanție va constitui singura soluție exclusivă a clientului, iar Sama Consul nu va fi tinuta răspunzătoare pentru nicio daună incidentală sau consecventă pentru încălcarea oricărei garanții exprese sau implicate a capului de imprimare „Print Head”.